

รายละเอียดรายการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์
แบบทำรายการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใช้งานก่อสร้าง
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคากลาง
	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย		ใช้ราคาตลาด โดยสืบจาก ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
1.	ซ่อมสายพานยกซากส่วนแทงคอ - เปลี่ยนตุ๊กตาลูกปืน สแตนเลส จำนวน 2 ตัว	7,800.-	
2.	ซ่อมเครื่องลวกและปั่นขนสุกรแบบ Combine TL.210 - เปลี่ยนซีลกันน้ำมัน # 65-85-10 จำนวน 4 ตัว	3,600.-	
	- เปลี่ยนลูกปืน # 1212 จำนวน 2 ตลับ	3,040.-	
	- เปลี่ยนใบปั่นขน OFM 3 จำนวน 36 ใบ	34,200.-	
	- เปลี่ยนน้ำมันถ่ายเทความร้อน จำนวน 100 ลิตร	23,000.-	
	- เปลี่ยน Heater 9000 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	23,000.-	
	- เปลี่ยนยางดำรองฝาเครื่อง จำนวน 1 ชุด	1,450.-	
	- เปลี่ยนซิลิโคนระบายน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชิ้น	1,100.-	
	- เปลี่ยนชุดสายไฟเข้าเครื่องcombine ใหม่ จำนวน 1ชุด	4,000.-	
	- เปลี่ยนน้ำมันมอเตอร์เกียร์ จำนวน 3 ลิตร	750.-	
	- เปลี่ยนลูกกลิ้งปั่นขนสุกร จำนวน 1 ชุด	36,000.-	
	- เปลี่ยนมอเตอร์เกียร์ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 ชุด	46,500.-	
3.	เครื่องทำสลบด้วยไฟฟ้า		
3.1	เครื่องทำสลบสุกร (ตัวที่ 1) - เชื่อมแบตเตอรี่ ตัวต้านทานไฟฟ้าใหม่ จำนวน 1 จุด	800.-	
	- เปลี่ยนหัวปลั๊กแบบหล่อ 220 V จำนวน 1 ตัว	170.-	
	- ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 30 มม. 3 แอมป์ จำนวน 1 กล่อง	100.-	
	- ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 20 มม. 2 แอมป์ จำนวน 1 กล่อง	100.-	
	- ติดสติ๊กเกอร์หน้าตู้ไฟ จำนวน 1 ชิ้น	450.-	
3.2	เครื่องทำสลบสุกร (ตัวที่ 2) - เปลี่ยนแอมป์มิเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น	790.-	
	- ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 30 มม. 3 แอมป์ จำนวน 1 กล่อง	100.-	
	- ฟิวส์หลอดแก้ว ขนาด 20 มม. 2 แอมป์ จำนวน 1 กล่อง	100.-	
3.3	ซ่อมคีมขีดตสุกร - เปลี่ยนเขี้ยวคีมขีดตสุกร จำนวน 2 คู่	4,000.-	
	- เปลี่ยนปอมหัวยึดเขี้ยวคีมขีดต จำนวน 2 คู่	3,600.-	
	- เปลี่ยนสายไฟแบบสปริง จำนวน 2 เส้น	11,000.-	
	- เปลี่ยน PG กันสายไฟหัก จำนวน 2 ตัว	400.-	
	- เปลี่ยนฉนวนหุ้มคีมขีดต จำนวน 2 คู่	1,000.-	
	- เปลี่ยนสาย Hi-volt จำนวน 3 เมตร	1,050.-	
4.	ซ่อมรอกลดระดับลงอ่างลวก (YSL-50) - เปลี่ยนสวิตช์รอก แบบ 2 ทิศทาง จำนวน 1 ตัว	1,750.-	
	- เปลี่ยนสายรอก จำนวน 5 เมตร	3,450.-	

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ (บาท)	แหล่งที่มาของ ราคากลาง
5.	ซ่อมรอยกยงจากขึ้นชำแหละ (YSL-50) - เปลี่ยนสวิตช์รอก แบบ 2 ทิศทาง จำนวน 1 ตัว - เปลี่ยนสายรอก จำนวน 5 เมตร	1,750.- 3,450.-	ใช้ราคาตลาด โดยสืบจาก ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
6.	ซ่อมระบบคานและราวแขวนถ่างขา - เปลี่ยนสาย PU ขนาด 8 มม. จำนวน 15 เมตร	2,550.-	
7.	ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ - ค่าบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน	15,000.-	
	รวม	236,050.-	